

ANNEXE A

Informations sur les accidentés

ANNEXE A: ACCIDENTÉS

Nom du travailleur : M. "A"
Fonction habituelle : Pompier
Sexe :
Âge :
Syndicat : Assoc. des Pompiers de Victoriaville
Ancienneté dans l'entreprise :
No de dossier d'indemnisation :

Nom du travailleur : M. "B"
Fonction habituelle : Pompier
Sexe :
Âge :
Syndicat : Assoc. des Pompiers de Victoriaville
Ancienneté dans l'entreprise :
No de dossier d'indemnisation :

Nom du travailleur : M. "C"
Fonction habituelle : Pompier
Sexe :
Âge :
Syndicat : Assoc. des Pompiers de Victoriaville
Ancienneté dans l'entreprise :
No de dossier d'indemnisation :

ANNEXE B

Photos

ANNEXE B: PHOTOS



Photo #1 : État de la porte et du marchepied de la porte du côté passager suite à la collision.

Marchepied plié

Porte intacte

ANNEXE B : PHOTOS (suite)



Photo #2 : État de la porte du côté passager suite à la collision.

Porte intacte

ANNEXE B : PHOTOS (suite)



Photo #3 : Marchepied de la porte du côté passager plié suite à la collision.

Marchepied plié

ANNEXE B: PHOTOS (suite)



Photo #4 : La poignée servant à l'ouverture de la porte du côté passager.

ANNEXE C

Bibliographie

ANNEXE C: BIBLIOGRAPHIE

- ❖ Québec. Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2 : à jour au 29 octobre 2002, Éditeur officiel du Québec, 1 v. (pag. multiple)
Cote : RJ-550037

- ❖ NFPA 1500 : norme relative au programme de santé et de sécurité du travail dans les services d'incendie, National Fire Protection Association, Éd. 1997, traduction par Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, Publications du Québec, 76p.
Cote : NO-002705

- ❖ Québec. Ministère de la sécurité publique. Sécurité incendie. *Guide des opérations à l'intention des services de sécurité incendie, partie II, Section 3 : La conduite des véhicules d'urgence*. [En ligne]. Québec. 14 p.
<http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/incendie.asp?txtSection=chefs&txtCategorie=&txtSousCategorie=&txtNomAutreFichier=index.htm&txtAutreFichier=2> (page consultée le 22 mai 2003)